

الزامات عمومی و اختصاصی HSE در حوزه پیمانکاران

الزامات عمومی	<p>1- صدور بیمه مسئولیت مدنی توسط پیمانکار در قبال کلیه کارکنان خود الزامی است</p> <p>2- تامین نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی کارکنان (کفش ایمنی، لباس کار و کلاه ایمنی، کمربند ایمنی...) توسط پیمانکار الزامی است همچنین پیمانکار موظف به استفاده از لباس کار با آرم شرکت خود و متفاوت از لباس کار کارفرما می باشد.</p> <p>3- عدم بکارگیری نفرات زیر 15 سال توسط پیمانکار الزامی است</p> <p>4- پیمانکار موظف است در صورت واگذاری بخشی از عملیات پیمان به پیمانکاران فرعی، کلیه مفاد دستورالعمل جاری را به آنها ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.</p> <p>5- گواهی معتبر سلامت فنی-ایمنی برای کلیه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار (لیفتراک، یدک کش، جرثقیل، بالابر، بیل، تراکتور...) از شرکتهای دارای مجوز از وزارت کار الزامی است. همچنین گواهینامه ویژه برای اپراتور ماشین آلات و رانندگان وسائل نقلیه سبک و سنگین نیز الزامی است</p> <p>6- پیمانکار می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نماید و نسخه ای از آن را در اختیار کارفرما قرار دهد</p> <p>7- رعایت کلیه دستورالعملهای کارفرما مربوط به حمل و جابجایی الزامی است</p>
الزامات ایمنی کار در ارتفاع	<p>1- در صورت انجام کار در ارتفاع، اخذ مجوز کار از واحد ایمنی کارفرما توسط پیمانکار الزامی است</p> <p>2- در انجام کار در ارتفاع (ارتفاع بیشتر از 1.20 متر) استفاده از تجهیزات و وسائل حفاظت فردی شامل: لباس کار مناسب - کفش ایمنی - کلاه ایمنی - کمربند ایمنی - سیستم لایف لاین برای حفاظت نفر در ارتفاع و استفاده از سکوی ایمنی مورد تایید واحد ایمنی کارفرما، توسط پیمانکار الزامی است</p>
الزامات ایمنی کار گرم (جوشکاری و برشکاری)	<p>1- پیمانکار مکلف است در صورت انجام کارهای گرم، ضمن اخذ مجوز کار از واحد ایمنی کارفرما از دستورالعمل ایمنی جوشکاری کارفرما تبعیت نماید.</p> <p>2- جهت انجام کارهای گرم، استفاده از وسائل و تجهیزات حفاظتی ذیل توسط پیمانکار الزامی است: لباس کار مخصوص جوشکاری - کفش ایمنی مخصوص جوشکاری - مقنعه جوشکاری - دستکش مخصوص جوشکاری - ماسک دستی و کلاه ماسک جوشکاری (با تیرگی شیشه جوشکاری مناسب) - شیلد و عینک</p>
الزامات ایمنی کار در فضای بسته	<p>1- در صورت انجام کار در فضای بسته اخذ مجوز کار از واحد ایمنی کارفرما، توسط پیمانکار الزامی است</p> <p>2- قبل از ورود به فضای بسته چک نمودن اکسیژن محل باید انجام شود (اکسیژن نباید کمتر از 19.5 درصد باشد). در صورت وجود گاز و یا کمبود اکسیژن باید از ماسک متصل به کپسول اکسیژن (SCBA) استفاده شود</p> <p>3- در زمان کار در فضای بسته باید از دستگاه تهویه استفاده شود</p> <p>4- تامین روشنایی قبل از شروع به کار در محل باید انجام شود</p> <p>5- حضور یک نفر همکار در بیرون از فضای بسته و مرتباً کنترل فعالیت نفر مجری الزامی است</p>
الزامات ایمنی حفاری	<p>1- در صورت انجام کارهای حفاری اخذ مجوز کار از واحد ایمنی کارفرما، توسط پیمانکار الزامی است</p> <p>2- عمق حفاری اگر بیشتر از 1.20 متر باشد دیواره های طرفین باید شمع گذاری شوند</p> <p>3- خاک برداشته شده ناشی از حفاری باید حداقل یک متر از محل حفاری فاصله داشته باشد.</p> <p>4- اطراف گودال و یا چاله ی ایجاد شده حتماً باید گاردکشی و نوار خطر کشیده شود.</p> <p>5- در زمان حفاری با بیل مکانیکی یک نفر با عنوان راهنما ی بیل در محل حضور داشته باشد.</p>
الزامات ایمنی سیم بانی	<p>1- در صورت انجام کارهای سیم بانی، اخذ مجوز کار از واحد ایمنی کارفرما، توسط پیمانکار الزامی است</p> <p>2- در فعالیت های سیم بانی استفاده از وسایل حفاظت فردی ذیل الزامی است: - لباس کار پنبه ای بدون متعلقات فلزی. - کفش ایمنی عایق برق (حفاظت در برابر ولتاژهای بالا). - راکب سیم بانی. - کلاه ایمنی کلاس B (حفاظت در برابر ولتاژهای بالا). - کمربند ایمنی (استقامت آن در مقابل نیروی کششی جهت پاره شدن نباید کمتر از 1150 کیلوگرم باشد). - دستکش عایق برق (از دستکش های کف چرمی با پشت برزنتی استفاده شود). - تفنگ پرتاب سیم ارت</p>
الزامات ایمنی عملیات در پست برق	<p>1- پرسنل پیمانکار بدون هماهنگی با اداره نت (واحد برق مرکزی) و واحد ایمنی کارفرما و بدون اخذ مجوز، حق ورود به پستهای برق را ندارد.</p> <p>2- بعد از اخذ مجوز از واحد ایمنی کارفرما، پیمانکار باید تمهیدات ایمنی ذیل را انجام دهد: تهیه و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی شامل: کلاه ایمنی- لباس کار ایمنی مخصوص کار با برق - کفش عایق برق - دستکش عایق برق</p>
الزامات کار با داربست	<p>در صورت انجام فعالیت هایی که نیاز به برپا کردن داربست دارد، لازم است قبل از کار بر روی داربست، پیمانکار در خصوص اخذ مجوز کار از واحد ایمنی کارفرما، اقدام نماید.</p>
الزامات ایمنی کار در مخازن و تجهیزات تحت فشار	<p>1- در صورت انجام کار با مخازن و تجهیزات تحت فشار، اخذ مجوز از واحد ایمنی کارفرما، توسط پیمانکار الزامی است.</p> <p>2- قبل از ورود ملزومات و کپسولهای تحت فشار (گاز، اکسیژن...) به محوطه کارفرما، پیمانکار ملزم به اخذ مجوز از واحد ایمنی کارفرما می باشد.</p> <p>3- ملزومات تحت فشار دما و هوا (شیلنگ های هیدرولیکی، بخار و هوا...) حتماً باید دارای شناسنامه و پلاک مشخصات فنی و ایمنی باشند</p>
الزامات فعالیتهای ساختمانی	<p>1- در صورت انجام فعالیت های ساختمانی، اخذ مجوز از واحد ایمنی کارفرما، توسط پیمانکار الزامی است.</p> <p>2- در فعالیتهای ساختمانی، تامین، استفاده و نظارت بر وسایل حفاظت فردی شامل: کفش ایمنی پنجه فولادی، لباس کار، ماسک (نوع ماسک بستگی به فعالیت پیمانکار دارد)، گوشی، شیلد صورت و عینک توسط پیمانکار الزامی است.</p>